

Pflegearbeiten & Reparaturen

- **Riga / Lettland, Pauluskirche**
Reparatur der Walcker-Orgel 1911, pneumat., II/P, 37 Register

- **Groß Körös, Ev. Kirche**
Steinmeyer-Orgel, II/P, pneum., 13 Register

- **Berlin-Weißensee, Ev. Kirche**
Reparatur der Steinmeyer-Orgel, el.-pneum., 28 Register

- **Vigala (Estland), Ev. Kirche**
Instandsetzung Müllverstedt-Orgel, II/P, mechan., 14 Register

- **Gr. Quassow, Dorfkirche**
Reparatur der Grüneberg-Orgel, I/angehängtes Ped., pneumat., 3 Register

- **Userin, Dorfkirche**
Reparatur der Grüneberg-Orgel, I/P, mechan., 10 Register

- **Nissi / Estland, Ev. Kirche (Abschluss 5/98)**
Instandsetzung der Ed. Paulson-Orgel von 1873

- **Kullamaa / Estland , Ev. Kirche (Abschluss 7/98)**
Instandsetzung der Carl-Tanton-Orgel von 1854

- **Booßen, Ev. Kirche**
Instandsetzung der Orgel, I/P, 10 Register